



REVOLVEDORA CERTIFICADA

MANUAL DE OPERACIÓN



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio, ya sea impreso electrónico; sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor.



REVOLVEDORA CERTIFICADA

MANUAL DE OPERACIÓN

ÍNDICE

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.....	4
PRECAUCIÓN.....	5
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	6
CIRCUITO.....	7
COMPONENTES.....	7
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	8
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	10

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de lesiones leer adecuadamente todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas a continuación puede causar descargas eléctricas, incendios, lesiones corporales graves, mutilaciones, así como daños a la máquina.

A. SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO.

- * Mantener el área de trabajo limpia e iluminada. Las áreas abarrotadas u obscuras propician accidentes.
- * Mantener alejados a los niños, clientes y personal ajeno a la empresa del funcionamiento eléctrico o mecánico del equipo.
- * Se recomienda tener un espacio mínimo de un metro alrededor de la máquina por seguridad y trabajo satisfactorio.

B. SEGURIDAD ELÉCTRICA.

- * Las conexiones de la maquinaria deben adaptarse a las tomas de corriente.
- * No utilizar adaptadores para los switch: ya que se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.
- * No exponer los switch y/o conexiones eléctricas a la lluvia, o a la humedad. Si entra agua a estos elementos se corre el riesgo que se descompongan o sufra una descarga eléctrica.
- * Utilizar cable en una sola pieza, si existen uniones en las conexiones estas pueden producir un corto circuito.
- * No exponer los cables ni las conexiones eléctricas al calor, aceite, bordes afilados o partes en movimiento, ya que los cables dañados pueden producir descargas eléctricas o un corto circuito.

C. SEGURIDAD PERSONAL

- * No operar el equipo si se encuentra cansado, bajo el efecto de alcohol o drogas.
- * Usar vestimenta adecuada, no usar ropa holgada, ni collares, aretes, relojes, si tiene cabello largo usar cofia para mantenerlo recogido.
- * No subirse a la estructura de la máquina por ningún motivo, pueden ocurrir caídas o lesiones.
- * Evitar el uso de audífonos, celulares o algún otro equipo que funcione como distractor para el operador.
- * Hacer uso correcto del equipo de protección personal si se va a realizar algún mantenimiento a la máquina.
- * Si se realiza algún cambio de modelo o componente del equipo ya sea, eléctrico o mecánico se debe de desenergizar y detener la máquina por completo para evitar accidentes.
- * Mantener las extremidades alejadas de todas las partes en movimiento.

REVOLVEDORA NSF

MANUAL DE OPERACIÓN

PRECAUCIÓN

La siguiente simbología señala las medidas de seguridad que se deben de tener antes y después de poner en marcha el equipo.



RIESGO DE APLASTAMIENTO Mantener las manos alejadas de las paletas de la revolvedora.



RIESGO ELÉCTRICO En la que puede sufrir descargas eléctricas, si no se cumplen las disposiciones de seguridad eléctrica.



RIESGO DE ENGRANAJE Mantener las manos alejadas de las cadenas y engranes de la máquina.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Verificar que la conexión eléctrica sea de 220v. Sin cortos circuitos, cables sueltos o fusibles fundidos.

Asegurar que todos los cables estén aislados y sin contacto, verificar contactores e interruptores en buen estado.

Recomendable usar cable calibre 12 para la instalación de la revolvedora.




INSTALACIÓN ELÉCTRICA

A	Instalación eléctrica 220v
B	Cable calibre 12 (entubado).


REVOLVEDORA NSF

MANUAL DE OPERACIÓN

CIRCUITO REVOLVEDORA



COMPONENTES



REVOLVEDORA NSF

MANUAL DE OPERACIÓN



1

Conectar máquina al enchufe eléctrico



2

Con equipo apagado agregar producto



3

Agregar agua



4

Encender el equipo



5

Mezclar hasta obtener la consistencia de masa deseada



6

Apagar el equipo

REVOLVEDORA NSF

MANUAL DE OPERACIÓN



7

Girar palanca para liberar el bote



8

Inclinar bote



9

Girar la palanca para asegurar el bote



10

Encender el equipo para que
la masa salga del bote



11

Retirar masa y apague el equipo



12

Al terminar la producción,
lavar bote de revolvedora y recipidor

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

ADVERTENCIA: La limpieza de la revolvedora debe realizarse con la máquina en paro total para evitar accidentes tales como aplastamiento.

1. Retirar con un trapo los residuos de masa de las paletas con la máquina en paro total.
2. Espesar un poco de agua dentro del bote de la revolvedora.
3. Limpiar con un trapo el interior del bote de la revolvedora.

MANTENIMIENTO

Limpie la máquina antes y después de usarla.

La duración de las refacciones dependerá del mantenimiento preventivo y cuidado que se tenga a la máquina. Mientras más frecuente se haga dicho mantenimiento, las piezas tendrán mayor tiempo de vida.

LUBRICACIÓN


En la siguiente tabla se muestran las piezas, el tipo de lubricante y la frecuencia con que deben lubricarse las máquinas y sus partes.

PIEZA	LUBRICANTE	PERÍODO
Cadena	Aceite SAE 40	3 veces por semana
Chumaceras	Grasa BAT3	Cada 3 días
Engranes	Grasa BAT3	Cada semana



REVOLVEDORA NSF

MANUAL DE OPERACIÓN

En las siguientes figuras se muestra la ubicación esquemática de las piezas que requieren lubricación.




Injectar el lubricante en la grasa de chumacera



Lubricar cadena



Injectar el lubricante en la grasa de chumacera



Injectar el lubricante en la grasa de chumacera

LUBRICANTE
A) Grasa BAT 3
B) Aceite SAE 40





PLANTA

AV. INDUSTRIAS #3655, ZONA INDUSTRIAL
CP 78395 SAN LUIS POTOSÍ, SLP. MÉXICO



444 127 11 80



444 129 29 79

info@manufacturaslenin.mx

TORTILLADORASLENIN.COM